

RAPORT Z NAPRAWY NR 283

- rodzaj zakładu: Zakład remontowy
- urządzenie: Turbina Kaplana
- problem: Rozległa erozja, korozja łopat turbiny Kaplana
- zastosowany kompozyt Belzona: 1341 SUPERMETALGLIDE
- opis naprawy:
1. Obróbka strumieniowościerna.
 2. Uzupelnienie ubytków, reprofilacja kształtu.
 3. Aplikacja kompozytu Belzona 1341 w dwóch warstwach.

