


RAPORT Z NAPRAWY NR 2094

- rodzaj zakładu: Przemysł mleczarski
- urządzenie: Posadzka
- problem: Rozszczelnianie się spoin płytek chemoodpornych pod stacją mycia powoduje niszczenie posadzki oraz stropu betonowego.
- zastosowany kompozyt Belzona: 4181 AHR MAGMA
QUARTZ,4111 MAGMA
QUARTZ,4911 MAGMA TX-CONDITIONER
- opis naprawy:
- nacięcie obszaru zniszczonego w obrębie pracy pompy oraz kratki ściekowej
 - usunięcie płytek oraz zniszczonego betonu
 - wyrównanie powierzchni w obszarze pracy pomp kompozytem Belzona 4111
 - osadzenie kratki ściekowej na kompozycie Belzona 4181
 - nałożenie warstwy chemoodpornej Belzona 4181 do wysokości istniejącej posadzki
 - wygrzanie powłoki Belzona przez 4 godz.



Uszkodzona wykładzina chemoodporna posadzki



Degradacja stropu betonowego



Usunięcie płytek oraz zniszczonego betonu



Aplikacja kompozytu Belzona 4181



Aplikacja kompozytu Belzona 4181



Aplikacja kompozytu Belzona 4181