

RAPORT Z NAPRAWY NR 2171

- rodzaj zakładu: przemysł spożywczy
- urządzenie: odpływ liniowy posadzki
- problem: Degradacja podłoża spowodowana przedostawaniem się agresywnego medium o wysokiej temperaturze do powierzchni pod blachą wokół odpływu liniowego.
- zastosowany kompozyt Belzona: 4154 ,4181 AHR MAGMA QUARTZ,4981 MAGMA HT CONDITIONER
- opis naprawy:
- Nacięcie oraz odkucie zdegradowanego podłoża wokół odpływu
 - Odpylenie i odkurzenie powierzchni
 - Nałożenie aktywatora Belzona 4981 na przygotowane podłożę
 - Odbudowa większych ubytków mieszaniną piasku kwarcowego z żywicą Belzona 4154
 - Wykonanie wykładziny chemoodpornej kompozytem Belzona 4184 o grubości ok. 6mm na odbudowanej powierzchni



instalacja produkcji syropów



demontaż blach wokół odpływu



aktywacja podłoża materiałem Belzona 4981



odbudowa większych ubytków mieszaniną piasku kwarcowego z żywicą Belzona 4154



aplikacja kompozytu Belzona 4181



aplikacja kompozytu Belzona 4181